W－72	支持金物の保温保冷施工	
支持金物を保温する場合の施工法 （隠ぺい部）		
支持金物を保温しない場合の施工法 （露出部）	  	
可動支持部の 保温施工法	  ：ローラを中心に長さ 100 ㎜以上の切込を入れる。	

見本